


リバー工法施工要領図

- 1.杭芯確認 2.ハンマーグラブ中掘 3.掘削 4.RCD機据付 5.掘削完了 検尺 6.一次スライム処理 7.鉄筋建込 8.二次スライム処理 9.生コン打設 10.ピア完成



ケーシングのトッ
ピンをスタ
ックに合
わせて始
める

スタンドパイプを圧
入しつつグラブハン
マーにて掘削する

リバー工機本体を設
置ケーパイブをセッ
トパイブを深度ま
で掘削する

掘削完了後、
掘削層の深さを
測定し、掘削
深度を掘削機
の表示を確認
し、掘削を止
める

掘削完了後、
掘削層の深さを
測定し、掘削
深度を掘削機
の表示を確認
し、掘削を止
める

掘削完了後、
掘削層の深さを
測定し、掘削
深度を掘削機
の表示を確認
し、掘削を止
める

掘削完了後、
掘削層の深さを
測定し、掘削
深度を掘削機
の表示を確認
し、掘削を止
める

掘削完了後、
掘削層の深さを
測定し、掘削
深度を掘削機
の表示を確認
し、掘削を止
める

掘削完了後、
掘削層の深さを
測定し、掘削
深度を掘削機
の表示を確認
し、掘削を止
める