



①全周回転機装置

②杭の建込み

③杭芯・鉛直度の確認

④杭の貫入

⑤設計支持層の確認・打ち止め